

Inspektion gennemført hos:

Hovedinspektion Børnehuset Frihaven, Portnervej 4.

Kunde
Møns Friskole
Portnervej 5
4780 Stege

Rapportudførelse
17 jun 2021

Skema
HOVEDINSPEKTION

Ordrenummer:
5320

Info:

Inspektionsdato:
140621



Klassificering

Info

3

2

1

0

Foto nr:

1,3,10

2,5,6 m.fl.

11

4,12

Supplerende information

Denne inspektion er foranlediget af en kontakt imellem kunde og Nordisk Legepladsinstitut, med ønsket om at højne sikkerheden på kundens redskaber. Inspektionen er foretaget i henhold til gældende standarder, samt udførende inspektørs professionelle vurdering på inspektionstidspunktet.

Ved inspektionen er der kun benyttet testværktøjer som anvist i gældende standard, såfremt de vises i rapporten under en afvigelsesbehandling. Medmindre andet anføres, er faldunderlagets støddabsorberende egenskaber ikke testet, men alene vurderet visuelt.

Der er kun ved mistanke om råd, foretaget stikprøvevis udgravning ved stolper for kontrol. Der er ikke foretaget demontering af lukkede dele for at vurdere redskabets tilstand, men der henvises til producentens vedligeholdelses-anvisninger.

Redskaber som er opstillet inden gældende standards ikrafttræden og har afvigelser, er ikke nødvendigvis usikre, men bør risikovurderes af ejer.

Maksimalt udbytte af rapporten opnås ved at være opmærksom på følgende:

Forside: Her ses kundeoplysninger, oplysninger om legepladsens placering, en samlet vurdering af tilstanden på legepladsen, supplerende information om gældende standarder, betingelserne for selve inspektionen, samt en smiley baseret på inspektørens karaktergivning af de forskellige afvigelser.

Side 2, Kontrolokumentation: Her vises et foto af det enkelte redskab. Til venstre for fotoet er der angivet hvilke afsnit af standarden der er gældende for det pågældende redskab. De efterfølgende fotos viser eventuelle afvigelser, med tilhørende tekst og standard henvisninger. Til højre for fotoet er der angivet inspektørens klassificering af afvigelsen. Ved fare for liv og/eller lemmer, gives der en rød smiley, uagtet gennemsnitskarakter.

Klassificering:

Info = Såfremt der er registreret afvigelser behandles de herefter, ellers er foto kun til info.

3 = Ingen/små afvigelser registreret d.d. = Ingen eller lille risiko for små skader.

2 = Aktion indenfor 1 måned = Mellem risiko for skader.

1 = Aktion indenfor 1 uge = Stor risiko for skader.

0 = Fare for liv/lemmer, redskabet lukkes straks = Uacceptabel risiko for skader.

Nr. **Kontroldokumentation**

1 Foto 1

Oversigtsbillede.



2 Foto 2

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



3 Foto 3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 2:2017 Gynger
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



Nr. **Kontroldokumentation**

4 Foto 4

1

Sjæklerne er slidte og skal skiftes.

DS/EN 1176 del 7. pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse



5 Foto 5

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

6 Foto 6

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



7 Foto 7

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 3:2017 Rutschebaner
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



8 Foto 8

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:
EN1176 del 1:2017 Generelt
EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold
Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Nr. **Kontroldokumentation**

9 Foto 9

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



10 Foto 10

-

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold



11 Foto 11

2

Der er udstikkende gevind-ender.
Der må ikke være skarpe kanter, udstikkende bolte, skruer eller gevind i nogen tilgængelig del af redskabet.
Disse skal være passende dækket, afskåret eller afrundet.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.5 Redskabers finish



Nr. **Kontroldokumentation**

12 Foto 12

1

Her er der flere hovedklemfælder, dvs. åbninger mellem 8,9-23 cm, ved en faldhøjde på over 60 cm.

DS/EN 1176 del 1 pkt. 4.2.7.2 Fastklemning af hoved og hals + Anneks D pkt. D 2.1 Lukkede åbninger



13 Foto 13

3

Følgende standarder er anvendt under inspektionen:

EN1176 del 1:2017 Generelt

EN1176 del 7:2020 Inspektion og vedligehold

Der er ikke registreret afvigelser d.d.



Opgaven blev udført af: Mads Holger Strander Sinding - Tlf. +45 33 60 20 68

Tak fordi I valgte os som jeres uvildige inspektionsvirksomhed!

Næste årlige inspektion skal gennemføres senest 12 måneder fra inspektionsdato, idet denne rapport kun er gældende i 1 år.

Skulle rapporten give anledning til spørgsmål eller grund til opfølgning, er I velkomne til at kontakte os på telefon: 70 70 78 17, eller på mail: info@nlpi.dk

Vi ses forhåbentligt næste år.